



PORTFÓLIO

PROJETO END TRUING

Item	Página
1. O Cliente	3
2. Dados da Obra	4
I. Curva	5
3. Dados da Segurança	6
4. Galeria de Foto - Obra	
I. – Usinagem 1	7
II. – Usinagem 1	8
III. – Usinagem 2	9
IV. – Usinagem 2	10
V. – Painel Hidráulico	11
VI. – MP 2	12
VII. – MP 2	13
VIII. – Trilhos da Vagoneta	14
IX. – Serra	15
X. – Serra	16

Item	Página
XI. – UH 2	17
XII. – Execução	18
XIII. – Execução	19
XIV. – Execução	20
XV. – Execução	21
5. Segurança e Organização	
I. Segurança	22
II. Segurança	23
III. Segurança	24
IV. Segurança	25
V. Limpeza e Organização	26
VI. Limpeza e Organização	27
VII. Limpeza e Organização	28
VIII. Limpeza e Organização	29



O Cliente

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

❖ Projeto

Montagem Industrial Mecânica e
de Tubulações do Projeto 953#.END TRUING

❖ Contrato

10003850

❖ Prazo

60 Dias

❖ Local

Barreiro - Belo Horizonte - MG



Dados da Obra

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

◇◇ **Homem Hora**

43.800

◇◇ **Efetivo Direto**

54

◇◇ **Efetivo Indireto**

19


◇◇ **Efetivo Geral**

73


◇◇ **Curva**

VER item 2.1 na página 5

2.1 - CURVA

	ORIENTE / VALLOUREC	Nº CONTRATO	10003850		
		PROJETO	SERVIÇOS DE MONTAGEM INDUSTRIAL MECÂNICA E DE TUBULAÇÕES DO PROJETO 953 # END TRUING		
	CURVA S Avanço Físico acumulado	DATA:	21/12/2020	SEM.9	

CURVA S - AVANÇO FÍSICO ACUMULADO - MECÂNICA



Período	SEM.1	SEM.2	SEM.3	SEM.4	SEM.5	SEM.6	SEM.7	SEM.8	SEM.9
Realizado	2%	8%	17%	42%	57%	72%	92%	100%	100%
Previsto	1%	4%	19%	39%	59%	64%	79%	89%	100%
Delta	1%	4%	-2%	3%	-2%	8%	13%	11%	0%



Dados da Segurança

Vallorec Soluções Tubulares Brasil S.A.

❖ **Horas sem acidente**

1.440h

❖ **Acidentes**

0

❖ **Campanhas**

VER página da 5ª Seção

GALERIA DE FOTOS

PROJETO #953 - END TRUING

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

4.1 - USINAGEM 1



USINAGEM 1 - ANTES

4. II - USINAGEM 1



USINAGEM 1 - DEPOIS



4. III - USINAGEM 2



USINAGEM 2 - ANTES

4. IV - USINAGEM 2



USINAGEM 2 - DEPOIS

4. V - PAINEL HIDRÁULICO



PAINEL HIDRÁULICO (Us1 E Us2) - ANTES



PAINEL
HIDRÁULICO
(Us1 E Us2)
DEPOIS - NOVO

4. VI - MAQUINA DE TESTE DE PONTAS 2



MAQUINA DE TESTE DE PONTAS 2
ANTES



4. VII - MAQUINA DE TESTE DE PONTAS 2



MAQUINA DE TESTE DE PONTAS 2
DEPOIS

4. VIII - TRILHOS DA VAGONETA



TRILHOS DA
VAGONETA - ANTES



COMPLEMENTAÇÃO
DOS TRILHOS DA
DA VAGONETA -
DEPOIS

4. IX - SERRA



LOCAL ONDE FOI INSTALADO A SERRA
ANTES

4. X - SERRA



LOCAL ONDE FOI INSTALADO A SERRA
DEPOIS

4. XI - UNIDADE HIDRÁULICA 2



NOVA UNIDADE HIDRÁULICA PARA
ALIMENTAÇÃO DA SERRA

4. XII - EXECUÇÃO



4. XIII - EXECUÇÃO



4. XIV - EXECUÇÃO



4. XV - EXECUÇÃO





**ORIENTE CONSTRUÇÕES
E
MANUTENÇÃO LTDA**

META ZERO ACIDENTE

**VSB - BARREIRO - BELO HORIZONTE
01/2021**




5.1 - SEGURANÇA



- ❖ **Empresa Responsável**
ORIENTE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
- ❖ **CNPJ**
26.777.897/0001-58
- ❖ **Cliente**
VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL
- ❖ **Coordenador**
LUCAS DIAS VIANA
- ❖ **Supervisão**
CLEITON J. DE MESQUITA / EDELSON MACIEL TOLEDO
- ❖ **Técnico em Segurança do Trabalho**
VIRGINIA R. DOS REIS / EDNA MARQUES DE SOUZA / SERGIO M. DE CASTRO
- ❖ **Data da ocorrência**
27/01/2021

5. II - SEGURANÇA

**META E COMPROMISSO DE MANTER
ESSE ÍNDICE DE ZERO ACIDENTE**



**DDS GERAL
META ZERO ACIDENTE**



5. III - SEGURANÇA

REALIZADO O SORTEIO DE PRÊMIOS QUE SERÃO ENTREGUES NA CONFRATERNIZAÇÃO DE ENCERRAMENTO DO PROJETO END TRUING




META E COMPROMISSO DE MANTER O ÍNDICE DE ZERO ACIDENTE



DDS GERAL REALIZADO NO CANTEIRO DA ORIENTE CONSTRUÇÕES, ONDE O GESTOR DA OBRA. PROPÔS AOS COLABORADORES QUE SE CONCLUIR A MONTAGEM DO PROJETO END TRUING MANTENDO O ÍNDICE DE ZERO ACIDENTE, SEM FALTAS E SEM ATESTADOS, TODOS OS COLABORADORES RECEBERÃO 25 HORAS PRÊMIO COMO GRATIFICAÇÃO PELO COMPROMETIMENTO COM A SEGURANÇA E QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS

5. IV - SEGURANÇA

NOME DOS GANHADORES E OS PRÊMIOS QUE SERÃO ENTREGUES NA FESTA DE ENCERRAMENTO DO PROJETO END TRUING



META E COMPROMISSO DE MANTER O ÍNDICE DE ZERO ACIDENTE



A ORIENTE CONSTRUÇÕES NO INTUITO DE INCENTIVAR A FAMÍLIA ORIENTE EM MANTER O ÍNDICE DE ZERO ACIDENTE, PROMOVEU EM DDS GERAL ONDE REALIZOU O SORTEIO DE PRÊMIOS PARA OS COLABORADORES. PRÊMIOS ESTES QUE SERÃO ENTREGUES NA CONFRATERNIZAÇÃO DE CONCLUSÃO DO PROJETO END TRUING, QUE SERÁ PROMOVIDO PELA GESTÃO DA ORIENTE CONSTRUÇÕES.

5. V - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO

ORIENTE CONSTRUÇÕES
E
MANUTENÇÃO LTDA

BOAS PRÁTICAS

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO
EM REFEITÓRIO PROVISÓRIO - VSB



- ❖ **Empresa Responsável**
ORIENTE CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÃO LTDA
- ❖ **CNPJ**
26.777.897/0001-58
- ❖ **Cliente**
VALLOUREC SOLUÇÕES TUBULARES DO BRASIL
- ❖ **Coordenador**
LUCAS DIAS VIANA
- ❖ **Supervisão**
CLEITON J. DE MESQUITA / EDELSON MACIEL TOLEDO
- ❖ **Técnico em Segurança do Trabalho**
VIRGINIA R. DOS REIS / EDNA MARQUES DE SOUZA / SERGIO M. DE CASTRO
- ❖ **Data do Desvio**
13/02/2021

5. VI - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO

SUPERLOTAÇÃO DE CAIXAS DE ISOPOR DEIXADAS POR VARIAS EMPREITEIRAS



REALIZADO A LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DO REFEITÓRIO PROVISÓRIO



5. VII - LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO

**REALIZADO A LIMPEZA
E ORGANIZAÇÃO**



**O LOCAL FOI VARRIDO E AS CAIXAS DE ISOPOR
FORAM COLOCADAS DENTRO DO CAMINHÃO**



Conclusão

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

A ORIENTE CONSTRUÇÕES VENDO QUE O REFEITÓRIO PROVISÓRIO ESTAVA EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO, REALIZOU A LIMPEZA E RETIRADA DAS CAIXAS DE ISOPOR, SENDO QUE AS MESMAS SÃO DA ORIENTE E DE MAIS CONTRATADAS, DEVOLVENDO-AS NO RESTAURANTE DA VSB. A ORIENTE CONSTRUÇÕES AO REALIZAR ESSA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO, TEM CIÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE OFERECER UM AMBIENTE AGRADÁVEL AOS NOSSOS COLABORADORES, RESPEITANDO AS NORMAS REGULAMENTADORAS (STE).