

RUA PARANA, Nº 481 – BAIRRO NOVO ORIENTE – CEP: 35.195 -000  
BELO ORIENTE / MG TEL.: (31) 9-9922-5822 | (31) 9-9922-5221



# PORTFÓLIO

PROJETO UHE - BAGUARI





# O Cliente

CONSORCIO UHE - BAGUARI

---

## ❖ Projeto

Substituição nos sistemas de resfriamento, vedação dos eixos e outros pontos das Unidades Geradoras durante a parada de manutenção de máquinas em 2021.



## Contrato

❖ CT – BG Nº 23/21

## Prazo

❖ 04 MESES

## Local

BAGUARI - GOV. VALADARES - MG

---





# Dados da Obra

CONSORCIO UHE - BAGUARI

---

◇◇ **Homem Hora**

12.744

◇◇ **Efetivo Direto**

12

◇◇ **Efetivo Indireto**

08

◇◇ **Efetivo Geral**

20

---



---

# GALERIA DE FOTOS

## UNIDADE HIDRELETRICA

---

CONSORCIO UHE - BAGUARI





01




02



03




04



05





06



07



08



09



10





11



12



13



14



15





16



17



18



19




20






21



22



23



24



# Relatório de Segurança

CONSORCIO UHE - BAGUARI

---

*Parada de manutenção das Unidades Geradoras 2021*



❖ **Gestor**  
LUCAS DIAS VIANA

❖ **Elaboração**  
TACIANA VIEIRA

---

---





# Relatório de Segurança

CONSORCIO UHE - BAGUARI

---

*Parada de manutenção das Unidades Geradoras 2021*

## OBJETIVO

Com o objetivo de compartilhar o aprendizado durante a execução e acompanhamento do projeto, a **ORIENTE CONSTRUÇÕES** apresenta o seguinte relatório com ações e resultados nas atividades desenvolvidas e serviços prestados à gerência de Engenharia e UHE Baguari

## DADOS DA OBRA

Efetivo médio: 20 Colaboradores.

Período da Parada: 21/06/2021 à 21/10/2021. Homem Hora Trabalhada: 12.744h.

Horário de Trabalho: 07:00h às 19:00h

❖ **Gestor UHE**  
TULIO SERVILO

❖ **Designado Téc. UHE**  
WADSON BITENCOURT

---



# Relatório de Segurança

CONSORCIO UHE - BAGUARI

---

*Parada de manutenção das Unidades Geradoras 2021*

## AÇÕES DE SEGURANÇA

Visando orientar e capacitar os empregados que estiveram envolvidos neste projeto, foram realizados treinamentos específicos com informações sobre os riscos da área, riscos das atividades e dos equipamentos utilizados, bem como treinamento nos procedimentos de segurança da contratante - UHE.







# Relatório de Segurança

CONSORCIO UHE - BAGUARI

---

*Parada de manutenção das Unidades Geradoras 2021*

## TREINAMENTOS:

AMBIENTAÇÃO UHE;  
AMBIENTAÇÃO UNIDADE HIDRELETRICA;  
NR 33 - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS;  
NR35 – TRABALHO EM ALTURA;  
PS VSB 21 - ANALISE PRELIMINAR DE RISCOS;  
PS VSB 22-PAE PLANO DE ATENDIMENTO ÀS EMERGENCIAS;  
PP VSB 88 - TRABALHO A QUENTE;  
PP VSB 66 - ESPAÇO CONFINADO;  
PP VSB 69 - IÇAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS;  
PP VSB 89 - TRABALHO EM ALTURA;  
PP VSB 93 - REGRAS DE SEGURANÇA PARA A OPERAÇÃO DE ESMERILHADEIRAS E LIXADEIRAS...

## DIVULGAÇÃO APR GERAL

Foi realizada reunião com o efetivo ORIENTE para divulgação da APR Geral focando nos perigos e riscos das nossas atividades e orientação quanto à elaboração das documentações pertinentes.

---





# Relatório de Segurança

CONSORCIO UHE - BAGUARI

---

*Parada de manutenção das Unidades Geradoras 2021*

## **DDS GERAL**

Participação de DDS Geral realizado pela UHE juntamente com a liderança das contratadas envolvidas no grande reparo, com objetivo de cada um assumir a Segurança do Trabalho como valor, repassando eventos ocorridos em outros reparos para que não ocorram novamente e aguçando a participação de todos, nos relatos e tratativas de possíveis desvios.

## **ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES**

De acordo com cronograma de atividades foi definido equipe para acompanhamento diário em área, formada pela liderança (Gestão e Supervisão) e SESMT ORIENTE. As atividades críticas de cada turno foram mapeadas e repassadas a todos, permitindo atuação da equipe. (Grandes içamentos e movimentações de cargas, equipamentos eletrônicos, espaço confinado, trabalho em altura...).

---




# Relatório de Segurança

CONSORCIO UHE - BAGUARI

---

*Parada de manutenção das Unidades Geradoras 2021*

## RELATÓRIO ESTATÍSTICO



### LEGENDA

- PRAT - PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO
  - ASAM - ACIDENTE COM SIMPLES ATENDIMENTO MÉDICO
  - ASA - ACIDENTE SEM AFASTAMENTO
  - ACA - ACIDENTE COM AFASTAMENTO
-




# Relatório de Segurança

CONSORCIO UHE - BAGUARI

---

*Parada de manutenção das Unidades Geradoras 2021*

## DESVIOS






# Relatório de Segurança

CONSORCIO UHE - BAGUARI

---

*Parada de manutenção das Unidades Geradoras 2021*

## INSPEÇÕES FOCADAS EM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA







# Relatório de Segurança

CONSORCIO UHE - BAGUARI

---

*Parada de manutenção das Unidades Geradoras 2021*

## INSPEÇÕES FOCADAS EM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA






# Relatório de Segurança

CONSORCIO UHE - BAGUARI

---

*Parada de manutenção das Unidades Geradoras 2021*

## INSPEÇÕES FOCADAS EM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA





# Relatório de Segurança

CONSORCIO UHE - BAGUARI

---

*Parada de manutenção das Unidades Geradoras 2021*

## REGISTRO DE EXECUÇÃO





# Relatório de Segurança

CONSORCIO UHE - BAGUARI

---

*Parada de manutenção das Unidades Geradoras 2021*

## LIÇÕES APRENDIDAS

### PONTOS POSITIVOS

- Equipe capacitada e treinada.
- Apoio técnico presente.
- Perigos e riscos controlados.
- Área de atividades isoladas e sinalizadas.



### PONTOS À MELHORAR

- Utilização de rádio comunicador nos içamentos especiais.
-





# Relatório de Segurança

CONSORCIO UHE - BAGUARI

---

*Parada de manutenção das Unidades Geradoras 2021*

## CONCLUSÃO

A **ORIENTE CONSTRUÇÕES** tem a satisfação de concluir este projeto com a certeza de que o zero acidente é possível.

Continuaremos trabalhando para alcançar a excelência em saúde,

segurança e qualidade nos serviços prestados.

**“O zero acidente é possível!”**

---