



PORTFÓLIO

GRANDE REPARO – ACIARIA / VSB 2021



O Cliente

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

❖ **Projeto**

Manutenção de Tubulação na Aciaria.

Contrato

10004292



Prazo

2 meses



Local

Jeceaba-MG





Dados da Obra

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

❖ **Homem Hora**

8.248h

❖ **Efetivo Direto**

54

❖ **Efetivo Indireto**

16

❖ **Efetivo Geral**

70

GALERIA DE FOTOS

MULTICICLONE

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.



Relatório de Segurança

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

Manutenção de Tubulação na Aciaria.



❖ **Gestor**
LUCAS DIAS VIANA

❖ **Elaboração**
TACIANA VIEIRA



Relatório de Segurança

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

Manutenção de Tubulação na Aciaria.

OBJETIVO

Com o objetivo de compartilhar o aprendizado durante a execução e acompanhamento do projeto, a **ORIENTE CONSTRUÇÕES** apresenta o seguinte relatório com ações e resultados nas atividades desenvolvidas e serviços prestados à gerência da Aciaria – VSB Jeceaba..

DADOS DA OBRA

Efetivo médio: 70 Colaboradores.

Período da Parada: 24/08/2021 à 07/09/2021.

Homem Hora Trabalhada: 8.248h.

Horário de Trabalho: 07:00h às 19:00h

19:00h às 07:00h

❖ **Gestor VSB**
Marciel Cunha

❖ **Designado Téc. VSB**
Rogério Pyra

Relatório de Segurança

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

Manutenção de Tubulação na Aciaria.

AÇÕES DE SEGURANÇA

Visando orientar e capacitar os empregados que estiveram envolvidos neste projeto, foram realizados treinamentos específicos com informações sobre os riscos da área, riscos das atividades e dos equipamentos utilizados, bem como treinamento nos procedimentos de segurança da contratante - VSB.





Relatório de Segurança

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

Manutenção de Tubulação na Aciaria.

TREINAMENTOS:

AMBIENTAÇÃO VSB;
AMBIENTAÇÃO PELOTIZAÇÃO E PÁTIO MATÉRIAS PRIMAS;
NR 33 - SEGURANÇA E SAÚDE NOS TRABALHOS EM ESPAÇOS CONFINADOS;
NR35 – TRABALHO EM ALTURA;
PS VSB 21 - ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCOS;
PS VSB 22-PAE PLANO DE ATENDIMENTO ÀS EMERGENCIAS;
PP VSB 88 - TRABALHO A QUENTE;
PP VSB 66 - ESPAÇO CONFINADO;
PP VSB 69 - IÇAMENTO E TRANSPORTE DE CARGAS;
PP VSB 89 - TRABALHO EM ALTURA;
PP VSB 93 - REGRAS DE SEGURANÇA PARA A OPERAÇÃO DE ESMERILHADEIRAS E LIXADEIRAS...

DIVULGAÇÃO APR GERAL

Foi realizada reunião com o efetivo ORIENTE para divulgação da APR Geral focando nos perigos e riscos das nossas atividades e orientação quanto à elaboração das documentações pertinentes.



Relatório de Segurança

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

Manutenção de Tubulação na Aciaria.

DDS GERAL

Participação de DDS Geral realizado pela VSB juntamente com a liderança das contratadas envolvidas no grande reparo, com objetivo de cada um assumir a Segurança do Trabalho como valor, repassando eventos ocorridos em outros reparos para que não ocorram novamente e aguçando a participação de todos, nos relatos e tratativas de possíveis desvios.

ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADES

De acordo com cronograma de atividades foi definido equipe para acompanhamento diário em área, formada pela liderança (Gestão e Supervisão) e SESMT ORIENTE. As atividades críticas de cada turno foram mapeadas e repassadas a todos, permitindo atuação da equipe. (Grandes içamentos e movimentações de cargas, espaço confinado, trabalho em altura...).




Relatório de Segurança

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

Manutenção de Tubulação na Aciaria.

RELATÓRIO ESTATÍSTICO



LEGENDA


- PRAT - PRIMEIRO ATENDIMENTO MÉDICO
 - ASAM - ACIDENTE COM SIMPLES ATENDIMENTO MÉDICO
 - ASA - ACIDENTE SEM AFASTAMENTO
 - ACA - ACIDENTE COM AFASTAMENTO
-

Relatório de Segurança

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

Manutenção de Tubulação na Aciaria.

DESVIOS




Relatório de Segurança

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

Manutenção de Tubulação na Aciaria.

INSPEÇÕES FOCADAS EM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA




Relatório de Segurança

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

Manutenção de Tubulação na Aciaria.

INSPEÇÕES FOCADAS EM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA




Relatório de Segurança

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

Manutenção de Tubulação na Aciaria.

INSPEÇÕES FOCADAS EM ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA



Relatório de Segurança

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

Manutenção de Tubulação na Aciaria.

LIÇÕES APRENDIDAS

PONTOS POSITIVOS

- Equipe capacitada e treinada.
- Apoio técnico presente.
- Perigos e riscos controlados.
- Área de atividades isoladas e sinalizadas.



PONTOS À MELHORAR

- Utilização de rádio comunicador nos içamentos especiais.
-

Relatório de Segurança

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

Manutenção de Tubulação na Aciaria.

CANTEIRO DE OBRAS ACIARIA





Relatório de Segurança

Vallourec Soluções Tubulares Brasil S.A.

Manutenção de Tubulação na Aciaria.

CONCLUSÃO

A **ORIENTE CONSTRUÇÕES** tem a satisfação de concluir este projeto com a certeza de que o zero acidente é possível.

Continuaremos trabalhando para alcançar a excelência em saúde,

segurança e qualidade nos serviços prestados.

“O zero acidente é possível!”
